# CANADA

## ESMALTE ALQUIDÁLICO

### LINEA

1100

### PRESENTACIONES

Galón 4 LT

Cubeta 19 LT

### DILUCIÓN

15% Máx.

XILENO O THINNER

### RENDIMIENTO

6 - 8 $M^2$/L

### BRILLO A 60ª

75 Unidades

### APLICADORES

Brocha
Rodillo
Aspersión

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un esmalte alquidálico anticorrosivo económico, diseñado para brindar protección y embellecer cualquier zona a pintar. Para uso en trabajos de mantenimiento. Muebles, herrería, madera, metal, muros, puertas, maquinaria de equipo agrícola, etc. en interiores y exteriores.

### PROPIEDADES AL ENVASADO

| PROPIEDAD | VALOR | UNIDAD |
|---|---|---|
| Tipo | Alquidálico | N.A. |
| Viscosidad | 1000 – 1200 | cP |
| Densidad | 0.88 – 0.98 | Kg./L |
| Sólidos en Peso | 35 – 40 | % |
| Secado libre de Huella | 3 – 6 | Horas |
| Tiempo de Secado Duro | 24 | Horas Máximo |

### RECOMENDACIONES

- Mezcle perfectamente antes de usar.
- Evite diluir en un porcentaje mayor al recomendado para evitar problemas de poder cubriente.
- No deje el envase abierto por tiempo prolongado para evitar la formación de natas.
- Tome en consideración que las condiciones de aplicación como: espesor, textura de la superficie, dilución y método de aplicación pueden afectar el rendimiento.
- No deberá de ser mezclado con otras pinturas.
- No se recomienda para uso sobre pisos.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1.- Limpie perfectamente el área a pintar con el fin de eliminar polvo, grasa, o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.
2.- En superficies de concreto nuevas deje secar al menos 7 días antes de aplicar el recubrimiento.
3.- En áreas ya pintadas, elimine los recubrimientos dañados, si la superficie es brillante, lije o cepille para promover la adherencia y eliminar la presencia de oxido.
3.- Limpie nuevamente con un trapo limpio y seco antes de aplicar el esmalte Canada.

# CANADA

## ESMALTE ALQUIDALICO

### LINEA

1100

### PRESENTACIONES

Galón 4 LT

Cubeta 19 LT

### DILUCIÓN

15% Máx.

XILENO O THINNER

### RENDIMIENTO

6 - 8 $M^2$/L

### BRILLO A 60ª

75 Unidades

### APLICADORES

Brocha
Rodillo
Aspersión

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1.- Para aplicación con brocha diluya con 10% de Xileno o Thinner de buena calidad.
2.- Para aplicación por aspersión diluya con 15% de Xileno o Thinner de buena calidad.
3.- Aplique la primera capa y deje secar de 15 a 30 minutos antes de aplicar una segunda mano.
4.- Lave el equipo de aplicación con Thinner estándar inmediatamente después de su uso.

### INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION

- Aplíquese en lugares ventilados.
- Se recomienda el uso de goggles, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
- Evite el contacto directo con la piel.
- No ingiera alimentos durante su uso.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato
- En caso de contacto con los ojos, lave la cara con agua abundante y acuda al médico.
- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.

### ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Producto Inflamable, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.
Estiba no mayor de 4 cubetas y/o seis camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L , sobre tarimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor de 50°c

### ACLARACION

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones especificas en las que se aplicara este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado IPESA.

**Nota1: para la actualización del presente documento diríjase a su distribuidor autorizado IPESA**
**Nota2: para un mejor desempeño del producto se recomienda se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado**

Diciembre 2017 | VERSIÓN 1