

Código: 46108

COSO-S



ADVERTENCIA: Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible.



Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad antes de iniciar la instalación.

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR:

1. Quite el aislante de las puntas de cada cable del circuito para exponer 19 mm de cable suelto. Si usa alambre trenzado, tuerza el alambre para prevenir que queden hilos sueltos.
2. Afloje los tornillos del apagador y pase los cables a través de cada orificio. Apriete los tornillos nuevamente, para evitar que los cables se suelten.
3. Pase los cables del circuito a través de los orificios laterales.
4. Fije el apagador a la pared con tornillos de 38 mm (1 1/2") aproximadamente.
5. Vuelva a conectar la corriente eléctrica.

Importador: **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial No. 1, Jilotepec, C.P. 54240, Estado de México, México. Tel.: 01(761) 782 91 00, Hecho en China / Made in China, Fax: 01(761) 782 91 70, R.F.C.:THE-791105-HP2. www.truper.com