

Código: 46439

APSE-E




ADVERTENCIA: Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible.



Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad antes de iniciar la instalación.

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR:

1. Pele los cables aproximadamente 1,6 cm
2. Conecte los cables de acuerdo al diagrama.
3. Inserte los alambres dentro de las terminales. Apriete firmemente los tornillos.
4. Monte el producto, después monte la placa en la pared.
5. Vuelva a conectar la corriente eléctrica.



Importador: **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial No. 1, Jilotepec, C.P. 54240, Estado de México, México. Tel.: 01(761) 782 91 00, Hecho en China / Made in China, Fax: 01(761) 782 91 70, R.F.C.:THE-791105-HP2. www.truper.com